

中標津町内通学路の要対策箇所一覧

【中標津小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
西11条通り	西11条北2丁目交差点	横断者が多く、車両交通量が多い	横断歩道の設置	公安委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中標津警察署、中標津町建設管理課

【中標津東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
東7条通り	東7条南9丁目交差点	横断者が多く、車両交通量が多い	横断歩道の設置	公安委員会
東19条通り	東19条南9丁目交差点	横断者が多く、車両交通量が多い	信号機の設置	公安委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中標津警察署、中標津町建設管理課

【俵橋小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
俵橋12線道路	字俵橋938番地3	学校前の道路を通行する自動車の速度が速く危険	速度規制	公安委員会
俵橋12線道路	字俵橋938番地3	学校前の道路を通行する自動車の速度が速く危険	スクールゾーンの設置	教育委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中標津警察署、中標津町建設管理課

【計根別学園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
道道上武佐計根別停車場線	計根別北1条東7丁目	上り坂でカーブになっており、見通しが悪い	電光掲示板の設置若しくはランブルストリップス(路面を削ったカマボコ状の凹型)の配置による速度抑制	北海道
道道中西別計根別線	計根別本通東7丁目	歩道がなく危険(児童館への通学路)	歩道の設置	北海道
計根別南2条通り	字計根別97番地交差点	横断歩道がなく危険(児童館への通学路)	横断歩道の設置	公安委員会
計根別南2条通り	計根別南2条東2丁目交差点	横断歩道がなく危険(児童館への通学路)	横断歩道の設置	公安委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、計根別学園、中標津警察署、釧路建設管理部中標津出張所、中標津町建設管理課、中標津町生活課

【丸山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
西町1丁目通り	西町1丁目	横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	公安委員会
道道俣落西5条線	3・4・14西町通り	歩道が狭く、堆雪スペースがない。幹線道路で大型車両の交通量が多い	車歩道の整備	北海道

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中標津警察署、釧路建設管理部中標津出張所、中標津町建設管理課